



Ofício nº 082/2024-CIV/SEINFRA

Vitória da Conquista, 25 de março de 2024.


A Sua Senhoria o Senhor
Vereador **Ricardo Babão**
Câmara Municipal de Vitória da Conquista


Assunto: **redutor de velocidade**

Senhor,

Em atenção à **Indicação 1757/2023** em que solicita implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Graciliano Ramos, nas proximidades do nº 140 - Vila América, bairro Boa Vista, bairro Boa Vista, informamos que, após estudo técnico realizado por esta **SEINFRA**, sob o aspecto da **infraestrutura viária**, conclui-se por ser **VIÁVEL**, porém aguardamos parecer da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB sob a perspectiva da **mobilidade urbana**, quanto à viabilidade de atender à demanda.

Atenciosamente,


Marlon Assis Lopes
Eng. Civil
Mat.: 24306-5 - PMVC


Jackson Apolinário Yoshiura
Secretário Munic. de Infraestrutura Urbana - SEINFRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Infraestrutura Viária
e-mail: seinfra pmvc@gmail.com

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL – Nº 072 / 2023

LOCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO

Nº solicitação: Of. 1757/2023 (SEMOB-C.I. 048/2023).

Solicita dois redutores de velocidade na na Rua Graciliano Ramos, próximo ao nº 140 - Vila América, Bairro Boa Vista.

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Trecho urbano: ☒ Sim ☐ Não

Trecho rural: ☐ Rodovia ☐ Estrada

Classificação viária (art.60 do CTB):

☐ Tipo A corredor de ônibus; ☒ Tipo B.

Trecho urbano: ☐ Via de trânsito rápido; ☐ Via arterial; ☒ Via coletora; ☐ Via local.

Fluxo veicular na pista (Valor médio diário-VMD): _____

Trânsito de pedestre: ☒ Sim ☐ Ao longo da Via ☐ Transversal à via ☐ Não

Trânsito de ciclista: ☒ Sim ☐ Ao longo da Via ☐ Transversal à via ☐ Não

☐ Declividade acima de 6%;

☐ Curvas ou interferência que comprometa a visibilidade do dispositivo;

☐ Pavimento em mau estado de conservação;

☐ Meio fio rebaixado, destinado a entrada e saída de veículos;

☐ Rebaixamento de calçada para pedestres;

CONCLUSÃO

☒ Viável

☐ Não viável

Observações:

Sob o aspecto da infraestrutura viária – Conforme CONTRAN Resolução N° 973, de 2022, tal parecer é classificado como VIÁVEL, na Rua Graciliano Ramos, defronte ao nº 142 - Vila América, Bairro Boa Vista (Anexo 2).


Marlon Assis Lopes
Marlon Assis Lopes
Eng° Civil
CREA/BA 3000125349

GABRIEL ROCHA ALVES
Nome do Responsável Técnico (RT): Gabriel Rocha Alves
CREA/BA: 0520331370
Mat.: 247779 – PMVC



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Infraestrutura Viária
e-mail: seinfrapmvc@gmail.com

ANEXO 1: Croqui



ANEXO 2: Foto



14 de dez de 2023 10:02:31
-14°53'38,479"S -40°50'0,42"W
177 Rua Graciliano Ramos
Vitória da Conquista 45027-110
Brasil

Marlon Assis Lopes
Engº Civil
CREA/BA 3000125349

Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro Vitória da Conquista – Bahia CEP 45.000-900

Gabriel Rocha Alves
Coordenação de
Infraestrutura Viária
SEINFRA/PMVC - MAT. 24777-9