



Ofício nº 229/2023-CIV/SEINFRA

Vitória da Conquista, 12 de setembro de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor
Vereador **Hermínio Oliveira**
Câmara Municipal de Vitória da Conquista

Assunto: **redutor de velocidade**

Senhor,

Em atenção à **Indicação 930/2023** em que solicita implantação de redutor de velocidade na travessa Santa Rita com a Praça da Bandeira, bairro Centro, informamos que conforme estudo técnico preliminar em anexo, sob o aspecto da **infraestrutura viária**, realizado por esta Secretaria de Infraestrutura Urbana – SEINFRA, concluiu-se por **NÃO VIÁVEL**, porém aguardamos parecer da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB sob a perspectiva da **mobilidade urbana**, quanto à viabilidade de atender à demanda.

Atenciosamente,

Marlon Assis Lopes
Eng. Civil
Mat.: 24306-5 - PMVC

Thiago Baleiro de Souza
Coord. de Infraestrutura Viária
Mat.: 244718

Jackson Anolinário Yoshiura
Secretário Munic. de Infraestrutura Urbana - SEINFRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Infraestrutura Viária
e-mail: seinfrapmvc@gmail.com

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS PARA PEDESTRES N° 040/2023

LOCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO

Nº solicitação: Indicação 930/2023.

Solicita faixas de pedestres na Travessa Santa Rita com a Pç. Da Bandeira, Bairro Centro.

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Trecho urbano: () Sim () Não

Trecho rural: () Rodovia () Estrada

Classificação viária (art.60 do CTB):

Trecho urbano: () Via de trânsito rápido; () Via arterial; () Via coletora; () Via local.

Fluxo veicular na pista (Valor médio diário-VMD): _____

Trânsito de pedestre: () Sim () Ao longo da Via () Transversal à via () Não

Trânsito de ciclista: () Sim () Ao longo da Via () Transversal à via () Não

() Curvas ou interferência que comprometa a visibilidade do dispositivo.

() Pavimento em mau estado de conservação.

() Meio fio rebaixado, destinado a entrada e saída de veículos.

() Rebaixamento de calçada para pedestres

() A sinalização horizontal já existe no local. (ANEXO 2)

CONCLUSÃO

() Viável () Não viável

Observações:


Não Viável - A sinalização horizontal já existe no local, conforme regulamentado pelo CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV - Sinalização Horizontal, Item Marcas Transversais.

Nome do Responsável Técnico (RT): Thiago Baleiro Souza
CREA/BA: 51739291-7
Mat.: 245587 – PMVC



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Infraestrutura Viária
e-mail: seinfrapmv@gmail.com

ANEXO 1: Croqui do local



ANEXO 2: Fotos

