



Ofício nº 085/2024-CIV/SEINFRA

Vitória da Conquista, 25 de março de 2024.


A Sua Senhoria o Senhor  
Vereador **Adnilson Pereira**  
Câmara Municipal de Vitória da Conquista


Assunto: **redutor de velocidade**

Senhor,

Em atenção à **Indicação 1533/2023** em que solicita implantação de redutor de velocidade nas imediações da Câmara de Vereadores, rua Coronel Gugé, Centro, informamos que **NÃO É VIÁVEL** sob o aspecto da infraestrutura viária, conforme estudo técnico em anexo realizado por esta Secretaria de Infraestrutura Urbana – SEINFRA.

Atenciosamente,

  
Marlon Assis Lopes  
Eng. Civil  
Mat.: 24306-5 - PMVC

  
Jackson Apolinário Yoshiura  
Secretário Munic. de Infraestrutura Urbana - SEINFRA



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL – N° 065 / 2023

### LOCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO

Nº solicitação: Indicação 1533 (Câmara Municipal).

Solicita redutor de velocidade na Rua Coronel Gugé, nas proximidades da Câmara Municipal, Bairro Centro.

### CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Trecho urbano:  Sim  Não

Trecho rural:  Rodovia  Estrada

Classificação viária (art.60 do CTB):

Tipo A corredor de ônibus;  Tipo B.

Trecho urbano:  Via de trânsito rápido;  Via arterial;  Via coletora;  Via local.

Fluxo veicular na pista (Valor médio diário-VMD): \_\_\_\_\_

Trânsito de pedestre:  Sim  Ao longo da Via  Transversal à via  Não

Trânsito de ciclista:  Sim  Ao longo da Via  Transversal à via  Não

Declividade acima de 6%; (Anexo 2)

Curvas ou interferência que comprometa a visibilidade do dispositivo;

Pavimento em mau estado de conservação;

Meio fio rebaixado, destinado a entrada e saída de veículos; (Anexo 2)

Rebaixamento de calçada para pedestres;

### CONCLUSÃO

Viável  Não viável

Observações:

**Sob o aspecto da infraestrutura viária – Conforme Art. 5º, Inciso II - “em via urbana e ramos de acesso de rodovias, declividade inferior a 6% ao longo do trecho”**  
**CONTRAN Resolução N° 973, de 2022, tal parecer é classificado como NÃO VIÁVEL.**

*Marlon Assis Lopes*  
Marlon Assis Lopes  
Engº Civil  
CREA/BA 3000125349

*G. Alves*  
Nome do Responsável Técnico (RT): Gabriel Rocha Alves  
CREA/BA: 0520331370  
Mat.: 247779 – PMVC



## ANEXO 1: Croqui



## ANEXO 2: Foto



*Marlon Assis Lopes*  
Marlon Assis Lopes  
Engº Civil  
CREA/BA 3000125349

*Gabriel Rocha Alves*  
Gabriel Rocha Alves  
Coordenação de  
Infraestrutura Viária  
SEINFRA | PMVC - MAT. 24777-9