



Ofício nº 151/2024-CIV/SEINFRA

Vitória da Conquista, 13 de maio de 2024.


A Sua Senhoria o Senhor
Vereador **Ricardo Babão**
Câmara Municipal de Vitória da Conquista


Assunto: **reductor de velocidade**


Senhor,

Em atenção à **indicação 369/2024** em que solicita implantação de **quebra-molas** na Rua Nilton Gonçalves, próximo ao bueiro e ao bar de Dona Mira, bairro Guarani, informamos que **NÃO É VIÁVEL** sob o aspecto da infraestrutura viária, conforme estudo técnico em anexo realizado por esta Secretaria de Infraestrutura Urbana – SEINFRA.

Atenciosamente,


Marlon Assis Lopes
Eng. Civil CREA/BA 300012549
Mat.: 24306-5 – PMVC


Gabriel Rocha Alves
Coordenação de Infraestrutura Viária
Mat.: 247779 - PMVC


Jackson Apolinário Yoshiura
Secretário Munic. de Infraestrutura Urbana - SEINFRA



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL – Nº 011 / 2024

LOCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO

Nº solicitação: Indicação Nº 369/2024.

Solicita redutor de velocidade na Rua Nilton Gonçalves, próximo ao Bar de Dona Mira, Bairro Guarani.

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Trecho urbano: (X) Sim () Não

Trecho rural: () Rodovia () Estrada

Classificação viária (art.60 do CTB):

() Tipo A corredor de ônibus; (X) Tipo B.

Trecho urbano: () Via de trânsito rápido; () Via arterial; (X) Via coletora; () Via local.

Fluxo veicular na pista (Valor médio diário-VMD): _____

Trânsito de pedestre: (X) Sim () Ao longo da Via () Transversal à via () Não

Trânsito de ciclista: (X) Sim () Ao longo da Via () Transversal à via () Não

(X) Declividade acima de 6%;

() Pavimento em mau estado de conservação;

() Meio fio rebaixado, destinado a entrada e saída de veículos;

() Rebaixamento de calçada para pedestres;


(X) Já existe no local solicitado (ANEXO 02).

CONCLUSÃO

() Viável (X) Não viável

Observações:

Sob o aspecto da infraestrutura viária – Conforme Art. 5º, Inciso II - "em via urbana e ramos de acesso de rodovias, declividade inferior a 6% ao longo do trecho", CONTRAN Resolução Nº 973, de 2022, tal parecer é classificado como NÃO VIÁVEL.



Marlon Assis Lopes
Engº Civil
CREA/BA 3000125349


Nome do Responsável Técnico (RT): Gabriel Rocha Alves
CREA/BA: 0520331370
Mat.: 247779 – PMVC




PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Coordenação de Infraestrutura Viária
e-mail: seinfrapmvc@gmail.com

ANEXO 1: Croqui



ANEXO 2: Foto



Marlon Assis Lopes
Marlon Assis Lopes
Engº Civil
CREA/BA 2000125349

Praca Joaquim Correia, nº 55 – Centro Vitória da Conquista – Bahia CEP 45.000-907

Gabriel Rocha Alves
Gabriel Rocha Alves
Coordenação de
Infraestrutura Viária
SEINFRA|PMVC - MAT. 24777-9