

Vitória da Conquista, 03 de julho de 2025.

**OFÍCIO GAB/SAÚDE Nº 373/2025**

**Câmara Municipal de Vitória da Conquista**

Ilmo. Sr. Ivan Cordeiro da Silva Filho

**Presidente**

Ilustre Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente em resposta ao Ofício da Câmara Municipal – OF Nº 2225/2025, informamos que, a Unidade de **Saúde do Conveima** está na lista de reforma preconizada na estratégia "PAC Estadual".

A Gestão Municipal, desde 2024, vem realizando reformas em espaços públicos com finalidade de melhorar a qualidade da estrutura física do imóvel bem como conservá-lo, contribuindo para a conservação do bem, tornando o ambiente mais agradável e melhor sinalizado, proporcionando bem-estar para a população e seus colaboradores.

A equipe de infraestrutura da saúde, já se dirigiu ao local e fez um levantamento das necessidades, conforme documento anexo. Contudo, considerando que outras Unidades já se encontravam na programação, será necessário aguardar a execução das reformas, conforme programação.

Nesta oportunidade, renovamos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos.

Respeitosamente,

  
**Fernandã Oliveira Maron**  
**Secretária Municipal de Saúde**

**RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ATUAL DA ESTRUTURA DO IMÓVEL**  
**UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVEIMA**

**1. CONSIDERAÇÃO INICIAL:**

Visita ao imóvel em 23/05/2025, atendendo solicitação da Câmara de Vereadores para realização de documento atualizado da situação da estrutura e condições gerais do imóvel onde se situa a Unidade de Saúde da Família Conveima, localizado a rua Oswaldo Cruz nº 42 bairro Conveima I, CEP: 45040901, CNES 2486490.




Foto 01: Consultório adaptado




Foto 02: Sala de vacina

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
Diretoria Administrativa  
Coordenação de Infraestrutura, Transporte e Manutenção  
Gerência de Transporte




Foto 03: Marcação



Foto 04: Recepção



Foto 05: Porta de entrada principal




Foto 06: Consultório Médico



Foto 07: Sanitário




Foto 08: Pátio interno



Foto 09: Porta danificada



Foto 10: Forro/iluminação



Foto 11: Sanitários




Foto 12: Recepção




Foto 13: Área permeável interna




Foto 14: Farmácia




Foto 15: Gradil/Entrada secundária



Foto 16: Planta ornamentais externa




Foto 17: Placa




Foto 18: Academia ao ar livre




Foto 20: Vidro quebrado




Foto 21: Frente



Foto 22: Área externa fundo



Foto 23: Foto externa estacionamento



Foto 24: Muro frontal

Marcos S. Almeida  
Manutenção e Infraestrutura