



(77) 3086-9600
Rua Coronel Gugé - 150,
Bairro Centro, CEP 45000-510
Vitória da Conquista - BA

INDICAÇÃO

Indico a Sua Excelência a Senhora Ana Sheila Lemos, Prefeita Municipal, e a Sua Senhoria o Senhor Jackson Apolinário Yoshiura, Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, que seja realizada uma ação de tapa buracos, cascalhamento e manutenção na rua B do Nenzinha Santos etapa II, no bairro Bruno Bacelar.

À Sua Excelência a Senhora Ana Sheila Lemos

À Sua Senhoria o Senhor Jackson Apolinário Yoshiura

JUSTIFICATIVA

Prezado Senhor Secretário, a partir de relatos dos moradores indicamos uma ação de tapa buracos bem como o cascalhamento e manutenção da Rua B (paralela com a Av. Portugal) Bairro Bruno Bacelar, no loteamento Nenzinha Santos 2. Diante do transtorno e falta de opções, os moradores frequentemente despejam entulhos nas valetas que se abrem após as chuvas, na tentativa de amenizar a situação recorrente. Conforme a foto, o relato da comunidade é que a via fica intransitável, oferecendo diversos riscos. Certos de que as funções deste órgão são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 28 de janeiro de 2026.


Alexandre Garcia Araújo – Xandó



(77) 3086-9600
Rua Coronel Gugé - 150,
Bairro Centro, CEP 45000-510
Vitória da Conquista - BA

Vereador
ANEXO

